

Предисловие	5
От авторов	6
Основные обозначения и единицы измерения используемых величин	7
<i>Глава 1</i>	
Поверхностный импеданс металлических поверхностей	9
1. Основные определения и соотношения	9
2. Составляющие поверхностного импеданса и их физический смысл	14
3. Классический скин-эффект	17
4. Аномальный скин-эффект	22
4.1. Пиппардовская концепция неэффективности (22). 4.2. Строгая теория аномального скин-эффекта (24). 4.3. Структура полей и релаксация при аномальном скин-эффекте (33).	
<i>Глава 2</i>	
Скин-эффект в сверхпроводниках	38
1. Основные электромагнитные свойства сверхпроводников	38
2. Поверхностный импеданс сверхпроводников в феноменологических моделях	44
3. Метод эффективных полей и эффективных проводимостей в феноменологической модели поверхностного импеданса сверхпроводников	47
4. Поверхностный импеданс сверхпроводников в микроскопической теории	56
4.1. Основные положения микроскопической теории (56). 4.2. Поверхностное сопротивление в микроскопической теории (61). 4.3. Поверхностный реактанс и глубина проникновения в микроскопической теории (70). 4.4. Объяснение зависимостей поверхностного сопротивления от вещественных параметров (75).	
5. Полевая и кинетическая индуктивность сверхпроводников	78
6. Концепция глубины проникновения электромагнитного поля в металлы	82
<i>Глава 3</i>	
Поверхностный импеданс реальных поверхностей	88
1. Эффективный поверхностный импеданс шероховатых поверхностей	88
2. Поверхностный импеданс при шероховатостях, намного больших глубины проникновения	93
3. Поверхностный импеданс поверхности с прямоугольными выемками, сравнимыми с глубиной проникновения	98
4. Тензор анизотропии шероховатых поверхностей	103
5. Влияние электронного рассеяния на поверхностный импеданс поверхности с малой шероховатостью	109
<i>Глава 4</i>	
Методы исследования поверхностного импеданса	112
1. Методы измерения глубины проникновения поля в сверхпроводники	112
2. Резонансные методы исследования глубины проникновения поля и реактанса сверхпроводников	116

3. Резонансные методы измерения поверхностного сопротивления	122
3.1. Метод передачи (126). 3.2. Фазовый метод (128). 3.3. Метод декремента (131). 3.4. Методы измерения коэффициентов связи (133).	
4. Установка для измерения поверхностного импеданса в широком диапазоне значений	136
5. Методы измерения анизотропии поверхностного импеданса	143

Глава 5

Методы получения и результаты исследования поверхностного импеданса сверхпроводящих поверхностей	148
1. Влияние толщины и структуры поверхностного слоя на поверхностное сопротивление и потери в сверхпроводниках	148
2. Поверхностный импеданс сверхпроводящих свинцовых поверхностей	152
3. Методы получения сверхпроводящих ниобиевых поверхностей и их высокочастотные свойства	155
3.1. Методы получения ниобия высокой чистоты (156). 3.2. Методы изготовления ниобиевых элементов ВЧ и СВЧ структур (159). 3.3. Методы обработки рабочих поверхностей (162).	
4. Методы получения и высокочастотные свойства поверхностей из интерметаллидов с высокими T_K	170
4.1. Физические предпосылки получения интерметаллических соединений с высокими T_K (170). 4.2. Методы получения сверхпроводящих покрытий (173). 4.3. Методы изготовления и обработки сверхпроводящих структур и элементов (175). 4.4. Высокочастотные свойства интерметаллических сверхпроводящих покрытий (178).	

Глава 6

Применение сверхпроводящих резонансных систем в науке и технике	181
1. Применение сверхпроводящих резонаторов в радиоэлектронике и измерительной технике	186
2. Применение сверхпроводящих резонаторов и замедляющих структур в ускорительной технике	196
Приложения	205
Список литературы	222