

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие к русскому изданию	3		
Предисловие	14	a) Определение места для прокладки трубопроводов	50
Предисловие редактора	16	b) Контроль сборных стальных валов	50
Раздел 1. Применение неразрушающих методов испытаний		c) Контроль труб теплообменников	50
1-1. Функции неразрушающих методов контроля	19	d) Контроль герметичности кранов	50
1-2. Гарантия качества	23	e) Другие типичные виды применения	51
1-3. Экономические факторы	24	2-7. Анализ напряжений и деформаций	51
1-4. Координация работ по неразрушающему контролю	28	a) Контроль напряжений в процессе реконструкции здания	51
1-5. Спецификация и программа испытаний	30	b) Контроль нагружения эстакады	52
1-6. Диаграммы для выбора метода испытания	33	c) Испытание рамтележек вагонов метро	52
Раздел 2. Контроль в полевых условиях и в процессе эксплуатации		d) Высокоскоростная фотосъемка	52
2-1. Требования, предъявляемые к контролю в полевых условиях	39	e) Применение метода покадровой съемки	52
a) Полевые участки	39	2-8. Контроль самолетного парка в процессе эксплуатации	53
b) Оборудование, применяемое в полевых условиях	39	a) Профилактический и текущий ремонт	53
2-2. Контроль силовых агрегатов	39	b) Программа осмотра конструкций самолетов	53
a) Конструкция	39	c) Применение неразрушающих методов контроля	54
b) Применение радиографии при повышенных температурах	40	d) Применение радиографии в процессе производства и ремонта	55
b) Эксплуатация силовых установок	42	e) Меры безопасности при контроле рентгеновскими лучами	56
g) Контроль турбин	43	f) Контроль методом красок	56
2-3. Контроль нефтеперерабатывающих установок	44	g) Контроль ультразвуковым резонансным методом	56
2-4. Контроль трубопроводов	45	z) Контроль при помощи бороскопа	56
a) Контроль кольцевых сварных швов в полевых условиях	45	i) Люминесцентный метод дефектоскопии	57
b) Контроль трубопроводов горячей воды	47	k) Контроль по магнитной проницаемости	57
b) Контроль паропроводов	47	l) Контроль чистоты поверхности	58
2-5. Контроль судов	47	m) Магнитно-порошковая дефектоскопия	58
a) Применение различных методов контроля	47	n) Контроль толщины электролитического покрытия	58
b) Контроль сварных швов на корабле	48	o) Контроль электрической изоляции	58
b) Контроль толщины обшивки корабля	48	p) Контроль методом вихревых токов	59
g) Контроль коленчатых и дейдвудных валов	49	r) Экономичность	59
d) Контроль ахтерштевней	49		
2-6. Контроль на предприятиях химической промышленности	50		

Раздел 3. Основные принципы испытаний	
3-1. Характеристика неразрушающих методов контроля	59
3-2. Сравнение разрушающих и неразрушающих методов контроля, преимущества и недостатки	62
3-3. Основные виды средств испытания	64
а) Классификация	64
б) Основные элементы неразрушающих методов контроля	65
в) Основные средства испытаний	67
3-4. Свойства материалов, определяемые при испытаниях	68
Раздел 4. Основные методы испытаний	
4-1. Испытания движением вещества	68
а) Движение вещества, применяемого в качестве средства испытаний	68
б) Источники средств испытаний	68
в) Детекторы, применяемые при испытаниях движением вещества	69
г) Промышленное применение	71
4-2. Испытания передачей энергии	71
а) Средства испытаний передачей энергии	71
б) Источники средств испытаний	73
в) Детекторы, применяемые в испытаниях передачей энергии	74
г) Промышленное применение	76
4-3. Испытания с одновременным движением вещества и передачей энергии	78
Раздел 5. Контроль методом проникающих жидкостей	
5-1. Сущность испытаний	87
а) Развитие метода	87
б) Области правильного применения	88
в) Основные принципы	88
г) Технология	89
д) Контроль	89
5-2. Основные процессы испытания	90
а) Подготовка деталей перед контролем	90
б) Процесс с люминесцирующей водносмываемой проникающей жидкостью	90
в) Люминесцентный процесс с последующей эмульсификацией	91
г) Процессы с красящей проникающей жидкостью	91
д) Процесс с применением водно-эмульгируемой красящей проникающей жидкости	91
е) Процесс с применением водносмываемой красящей проникающей жидкости	91
5-3. Методика контроля	95
а) Люминесцентные методы	95
б) Цветные методы	95
Раздел 6. Аппаратура для контроля методом проникающих жидкостей	
6-1. Установки для контроля методом проникающих жидкостей	102
а) Общая классификация	102
б) Портативная аппаратура	102
в) Стационарная аппаратура общего назначения	103
г) Малые универсальные установки	103
д) Многоблочные стационарные установки	105
е) Специализированные высокобъемные установки	106
ж) Автоматическая конвейерная установка	107
6-2. Освещение при контроле методом проникающих жидкостей	108
а) Источники белого света	108
б) Использование источников ультрафиолетового света	109
в) Эксплуатация источников (ламп) ультрафиолетового света	111
г) Физиологические воздействия ультрафиолетового света	112
6-3. Материалы для контроля методом проникающих жидкостей	113
а) Основные требования к проникающим жидкостям	113
б) Свойства жидкости	113
в) Опасные свойства	114
г) Визуальное восприятие	115
6-4. Измерения яркости люминесценции	115
а) Фильтр-фотометры	115
б) Приготовление образца с проникающей жидкостью	117
6-5. Контроль проникающих материалов	118
6-6. Проявители	120
6-7. Техническое обслуживание систем контроля, основанных на использовании проникающих жидкостей	121
6-8. Меры предосторожности в капиллярной дефектоскопии	124
Литература	125
Раздел 7. Индикаторные следы дефектов, выявленных проникающими жидкостями	
7-1. Основные положения	126
а) Механизм выявления	126
б) Разновидности индикаторных следов	127
в) Время проявления	128
г) Воспроизводимость выявления	128
7-2. Факторы, влияющие на выявляемость	128
а) Применяемые проникающие жидкости	128

б) Предшествующие процессы (предыстория детали)	129	б) Проникновение жидкости на масляной основе	147
в) Применяемая технология	130	в) Повторное применение контрольной среды	148
7-3. Установление приемлемых стандартов	132	г) Выявление внутренних напряжений	149
а) Необходимость "стандартов" выявляемости	132	8-7. Интерпретация индикаторных следов	149
б) Стандарты на повторный контроль	132	а) Значение интерпретации	149
в) Требования спецификаций	133	б) Дефекты в необожженном глиняном изделии	149
7-4. Трещины	133	в) Трещины в обожженном глиняном изделии	149
а) Трещины, возникающие при затвердевании	133	г) Устранение дефектов	150
б) Трещины, возникающие в процессе обработки	133	д) Трещины в больших конструкционных деталях	150
в) Трещины, возникающие в процессе эксплуатации	134	е) Следы подтеков	150
7-5. Тонкие плоские несплошности	136	ж) Побочные индикаторные следы	150
а) Неслитина или складка	136	Литература	151
б) Заковы	137		
в) Прессовочный дефект	137		
г) Закаты	137		
7-6. Пористость	138		
а) Газовые поры	138		
б) Усадочные несплошности	138		
в) Микрорыхлota	138		
г) Пористость в керамических материалах	138		
7-7. Ложные индикаторные следы	138		
7-8. Обучение опознаванию дефектов	139		
а) Образцы дефектных деталей	139		
б) Оценка индикаторных следов	139		
Раздел 8			
Испытания фильтрующимися частицами			
8-1. Основные свойства	140		
а) Область применения	140		
б) Описание метода	140		
в) Разновидности средств контроля	140		
г) Испытание керамических изделий	141		
8-2. Принципы метода	141		
а) Технология испытания	141		
б) Абсорбция жидкости	141		
в) Свойства дифференциальной абсорбции	142		
г) Классификация пористости объектов испытания	142		
8-3. Дефектоскопические материалы	143		
а) Супергидрофобная среда	143		
б) Частицы	144		
в) Люминесцентное средство для контроля фильтрующимися частицами	144		
г) Нелюминесцентная контрольная среда	145		
8-4. Дефектоскопическое оборудование	145		
а) Источники света	145		
б) Оборудование для нанесения суспензий	145		
8-5. Санитария и техника безопасности	146		
а) «Черный» свет	146		
б) Контрольные жидкости	147		
8-6. Предварительное смачивание и связанные с ним особенности	147		
а) Влияние воды	147		

Раздел 9

Зрение и оптика

9-1. Испытания, проводимые при помощи энергии света	151
а) Цель	151
б) Сущность испытаний	151
в) Применение	151
9-2. Зрение	151
а) Функция зрения	151
б) Преломляемость и бинокулярное зрение	151
в) Механизм зрения	152
г) Цвет и восприятие цвета	152
д) Спектральные границы видимости	153
9-3. Геометрическая оптика и ее применение	153
а) Образование изображения	153
б) Источники света	153
в) Обнаружение света и фиксирование его	154
г) Спектрографические компараторы	154
д) Денситометрические компараторы (фотометры)	154
е) Системы оптических линз	154
ж) Микроскопы	155
з) Отражающие объективы	156
и) Бороскопы	157
к) Рефрактометры	157
л) Измерение отражательной способности вещества	158
9-4. Волновая природа света и оптическая интерференция	158
а) Излучение	158
б) Явление интерференции	159
в) Интерферометры для прозрачных образцов	159
г) Интерферометры для испытания поверхностей	160
д) Проверка толщины тонких пленок	161
е) Фазо-контрастный метод	162
ж) Оптические испытания, использующие поляризованный свет	163
з) Двойное лучепреломление под напряжением	163

9-5. Теневые методы исследований	163	e) Фотоэлектрические приборы для получения изображений	191
а) Техника измерений	163	ж) Электронный микроскоп	193
б) Методы светового сечения	163	Литература	195
в) Теневые методы	164		
г) Оборудование для теневого метода	164		
д) Регулировка щелевой диафрагмы	165	Раздел 11	
е) Рисунки оптической неоднородности	165	Оптические проекторы и компараторы	
ж) Анализ теневых диаграмм	166		
з) Модификации теневых методов	166	11-1. Требования, предъявляемые к проверке в промышленности	195
и) Преимущества теневых методов выявления неоднородности	167	а) Увеличение точности	195
9-6. Методы дифракции	167	б) Пространственные испытания	195
а) Недостатки зрения и оптики	167	в) Проверка поверхностей	196
б) Дифракционные кольца	167	г) Основные методы измерений	196
в) Рассеяние света	167	11-2. Оборудование для оптического проектирования	197
г) Механизм рассеяния света	167	а) Детали	197
д) Использование рассеяния света для испытаний	168	б) Освещение	197
е) Испытания тонкой нити по Эберхардту	168	в) Коллиматорные линзы	198
ж) Испытание мелкой структуры при помощи двойного отверстия	169	г) Линзы, передающие изображение	198
з) Перестройка волнового фронта для сверхсильного увеличения	170	д) Увеличение	198
Литература	171	е) Промежуточные линзы	199
		ж) Зеркала	199
		з) Проекционные экраны	199
		и) Рабочие позиции	199
		к) Мощность проектора	200
		11-3. Системы проектирования и освещения	201
		а) Проектирование	201
		б) Освещение	201
		11-4. Проверка поверхности	203
		а) Осмотр поверхности	203
		б) Сравнение образца с эталоном	203
		в) Сравнение двух участков одной и той же поверхности	204
		г) Объединение поверхностного и теневого освещения	204
		11-5. Изображения и диаграммы	205
		а) Точность расположения изображения	205
		б) Диаграммы экрана	205
		в) Материалы для диаграмм	206
		11-6. Использование в промышленности	207
		а) Многосторонность	207
		б) Отделы технического контроля	207
		в) Инstrumentальные мастерские	207
		г) Производственные цехи	208
		д) Техника и исследование	208
		11-7. Специальные процессы, в которых используются проекторы	208
		а) Копировка	208
		б) Измерение сечений методом накладок	208
		в) Измерение сечений путем перемещения	210
		г) Отпечатки с поверхности	212
		д) Исследование фотоупругих моделей	213
		е) Измерение фокусом	213
		ж) Волнистость поверхности	214
		з) Точки в пространстве	214
		и) Двойные изображения	215
		к) Постоянные снимки изображения экрана	216

Раздел 12	
Излучения и физика частиц	
12-1. Элементарные частицы и элементы	216
а) Электрон	216
б) Протон	217
в) Нейтрон	217
г) Позитрон	218
д) Нейтрино	218
е) Мезоны	218
ж) Антипротоны	218
з) Другие частицы	218
и) Строение ядра	218
к) Изотопы—изобары	219
12-2. Строение атома	220
а) Основные понятия	220
12-3. Электромагнитное излучение	222
а) Фотон	222
б) Рентгеновские лучи и гамма-лучи	222
в) Возникновение рентгеновских лучей	222
г) Получение монохроматического рентгеновского излучения	223
12-4. Излучение радиоактивных изотопов	224
а) Радиоактивный распад	224
б) Кюри	225
в) Рентген	225
г) Виды распада	225
д) Природные радиоактивные вещества	225
е) Радиоактивные изотопы, получаемые искусственным путем	226
12-5. Поглощение излучения	227
а) Категории поглощения	227
б) Поглощение фотонов	228
в) Рассеяние фотонов	228
г) Зависимость от Z и от энергии	230
д) Коэффициенты ослабления элементов	230
е) Коэффициенты ослабления соединений и смесей	230
12-6. Поглощение заряженных частиц	231
а) Механизм поглощения	231
б) Тормозное излучение	232
в) Рассеяние заряженных частиц	233
12-7. Вторичное излучение	233
Источники вторичного излучения	233
Литература	234
Раздел 13	
Электронные источники излучения	
13-1. Основные понятия	235
а) Область применения	235
б) Получение рентгеновских лучей при помощи источников электронов	235
в) Составные части рентгеновских установок	235
г) Рентгеновские трубы	236
д) Высоковольтные трансформаторы	237
е) Функции управления	238
ж) Выбор установок	239
13-2. Развитие рентгеновских трубок	239
а) Ионные рентгеновские трубы	239
б) Высоковакуумная трубка с горячим катодом	239
в) Многосекционные электронные трубы	240
г) Многосекционный линейный ускоритель	240
д) Тороидальные электромагнитные трубы	241
13-3. Развитие рентгеновских установок	242
а) Рентгеновские установки с напряжением от 10 до 100 кВ	242
б) Установки с напряжением 30—150 кВ	242
в) Установки с напряжением 200 кВ	242
г) Установки с напряжением 300 кВ	242
д) Установки с напряжением 400 кВ	242
е) Установки с напряжением 1 000 кВ	242
ж) Установки с напряжением 2 МВ	245
з) Установки с линейным ускорителем	245
и) Бетатроны	246
к) Синхротрон	246
л) Импульсные рентгеновские трубы для получения жесткого рентгеновского излучения	247
13-4. Развитие промышленных рентгеновских установок средней мощности	247
а) Основные схемы	247
б) Установки с блок-трансформаторами	248
в) Установки с разделенными компонентами	249
г) Установки с трубками в отдельном кожухе	250
13-5. Современные рентгеновские трубы на средние напряжения	250
а) Конструкция трубок	250
б) Генерирование рентгеновских лучей	251
в) Коэффициент полезного действия и влияние экрана	251
г) Влияние угла наклона лучей	252
д) Фокусное пятно	252
е) Трубы с уменьшенным фокусным пятном	253
ж) Факторы, ограничивающие тепловую нагрузку анода	253
Охлаждение анода	253
з) Предельное напряжение на трубке	254
и) Самозащитные трубы	254
к) Технология производства	254
л) Причины неисправности рентгеновских трубок	255
13-6. Конструкция рентгеновских установок с блок-трансформатором	256
а) Вопросы выбора конструкции	256
б) Блок-трансформаторы	256
в) Контрольная аппаратура	258
г) Конструктивные ограничения	258
13-7. Выбор и применение рентгеновских установок	258

а) Общие сведения	258
б) Требования к эксплуатации рентгеновских установок	259
в) Установки с разделенными компонентами	259
г) Установки с совмещенными компонентами	261
д) Характеристика установок	261
Литература	262

Раздел 14

Изотопные источники излучений

14-1. Радиоактивный распад	263
а) Развитие	263
б) Естественная радиоактивность	264
в) Процесс распада	265
г) Вторичные процессы	265
д) Искусственные радиоактивные изотопы	266
14-2. Измерение изотопов	266
а) Определения	266
б) Закон квадратов расстояний	267
в) Слой половинного ослабления	268
14-3. Производство изотопов	268
а) Основные источники	268
б) Естественные радиоактивные материалы	268
в) Изотопы, активированные нейтронами	269
г) Расчет радиографических источников	269
14-4. Специальные изотопы для радиографии	271
а) Выбор радиографических источников	271
б) Кобальт-60	272
в) Иридий-192	273
г) Туллий-170	275
д) Цезий-137	276
14-5. Оборудование для управления источниками	276
а) Требования, предъявляемые к оборудованию	276
б) Ручное манипулирование источниками	277
в) Оборудование для дистанционного управления	277
14-6. Техника экспонирования	277
а) Поглощение излучения	277
б) Расчет экспозиции	279
в) Влияние экранов	279
14-7. Радиографическая чувствительность	280
а) Общая чувствительность	280
б) Пенетрационная чувствительность	281
в) Факторы, влияющие на радиографическую чувствительность	281
г) Зернистость	282
д) Нерезкость	282
е) Радиографическая контрастность	283
Литература	284

**Раздел 15
Обнаружение и регистрация излучений**

15-1. Газовые ионизационные детекторы	286
а) Механизм ионизации	286
б) Конструктивные соображения	286
в) Ионизационные камеры	287
г) Пропорциональные счетчики	288
д) Счетчики Гейгера—Мюллера	289
15-2. Твердые детекторы	290
а) Эффективность	290
б) Механизм усиления	290
в) Кристаллические фотоприводники	291
15-3. Флуоресцирующие экраны	293
а) Флуороскопические экраны	293
б) Усиливающие экраны	295
15-4. Рентгеновские пленки	296
а) Строение пленки	296
б) Скрытое изображение	296
в) Обработка пленки	296
г) Характеристическая кривая	296
д) Зернистость	298
е) Спектральная чувствительность	298
ж) Отступления от закона взаимозаместимости	298
з) Радиографические экраны	299
Литература	299

**Раздел 16
Дифракция рентгеновских лучей и флуоресценция**

16-1. Рентгеновский анализ	300
а) Применение рентгеновского анализа	300
б) Рентгеновский спектр	300
16-2. Дифракция рентгеновских лучей	301
а) Рассеяние рентгеновских лучей от кристаллических веществ	301
б) Рассеяние рентгеновских лучей от порошковых образцов	302
в) Регистрация рентгеновских лучей дифрактометром	305
16-3. Определение структуры кристаллов	305
а) Основы метода	305
б) Рентгеноструктурный анализ полиморфных веществ	306
16-4. Анализ твердых растворов и смесей	307
а) Небольшие изменения в рентгенограммах	307
б) Твердые растворы	307
в) Изменения фаз	307
г) Химические реакции	308
16-5. Другие виды анализа	308
а) Деформация решетки	308
б) Влияние большого размера зерна	308
в) Определение размеров небольших кристаллов	309
г) Анализ аморфных материалов	309
д) Дифракция рентгеновских лу-	

чей от деформированных материалов	309	д) Выбор радиоактивных источников	327																																																												
16-6. Анализ свойств анизотропных материалов	311	17-4. Обнаружение излучения	328																																																												
а) Ориентированные материалы	311	а) Методы обнаружения	328																																																												
16-7. Другие виды использования дифракции рентгеновских лучей	312	б) Ионизационные камеры	329																																																												
а) Общее применение	312	в) Счетчики Гейгера—Мюллера	329																																																												
б) Ограничения в идентификации	313	г) Кристаллические счетчики	329																																																												
16-8. Флуоресцентная спектроскопия	313	д) Сцинтилляционные счетчики	330																																																												
а) Развитие метода	313	е) Системы источника и детектора	331																																																												
б) Принципы флуоресцентного анализа	314	17-5. Защита от излучений	331																																																												
в) Аппаратура для флуоресцентного анализа	314	а) Влияние конструкции	331																																																												
г) Методика измерения	315	б) Экранирование	332																																																												
д) Сравнение с оптико-эмиссионной спектроскопией	315	в) Обеспечение максимальной безопасности	332																																																												
е) Ограничения, связанные с длиной волн	316	17-6. Промышленное применение	333																																																												
ж) Сравнение с дифракционным рентгеновским анализом	316	а) Области применения	333																																																												
з) Применение флуоресцентного анализа	316	б) Классификация полосового проката	333																																																												
Литература	316	в) Измерение толщины металлических листов	333																																																												
Раздел 17																																																															
Измерения с помощью рентгеновских лучей и радиоактивных изотопов																																																															
17-1. Источники излучения	317	г) Измерение толщины покрытий	334																																																												
а) Требования, предъявляемые к контрольно-измерительным приборам	317	д) Измерение толщины резины	334																																																												
б) Принцип действия	317	е) Измерение толщины пластмасс	335																																																												
в) Выбор источников излучения	317	ж) Вес и толщина бумаги	335																																																												
г) Точность измерений толщины методом пропускания	319	з) Измерение плотности набивки сигарет	335																																																												
д) Точность измерений толщины методом отражения	320	и) Измерение плотности жидкости	335																																																												
17-2. Рентгеновские толщиномеры	320	17-7. Таблица вычисленных массовых коэффициентов поглощения рентгеновских и гамма-лучей для различных элементов	336																																																												
а) Принцип действия	320	Литература	341																																																												
б) Длина волны у рентгеновского толщинометра, работающего по принципу пропускания излучения	321	Раздел 18																																																													
в) Детекторы для рентгеновских толщинометров	321	Флуороскопия																																																													
г) Рентгеновские установки	322	18-1. Чувствительность	342	д) Системы индикаций размеров	322	а) Основы метода	342	е) Линеаризация	322	б) Чувствительность	342	ж) Типичные рентгеновские толщинометры	322	в) Четкость	343	з) Флуоресцентные рентгеновские толщинометры	324	г) Конtrастная чувствительность	344	17-3. Радиоактивные толщинометры	325	д) Сравнение с радиографической чувствительностью	345	а) Стабильность спектрального источника	325	18-2. Характеристики флуоресцирующих экранов	346	б) Расположение источника и детектора	325	а) Конструкция экранов	346	в) Радиоактивные толщинометры, работающие по принципу пропускания излучения	325	б) Яркость экранов	346	г) Радиоактивные толщинометры, работающие по принципу обратного рассеяния (отраженного) излучения	326	в) Нерезкость экранов	347	18-3. Рентгеновские защитные окна	348	г) Оптимальный цвет свечения	348	а) Требования к окнам	348	18-4. Характеристики рентгеновских трубок	350	б) Характеристики окон	348	а) Флуороскопическое требование	350	18-5. Эксплуатационные характеристики	351	б) Выходная мощность	350	в) Размер фокусного пятна	351	г) Интервал напряжений	351	а) Разрешающая способность	351	б) Поглощение и рассеяние рентгеновских лучей	351
18-1. Чувствительность	342																																																														
д) Системы индикаций размеров	322	а) Основы метода	342	е) Линеаризация	322	б) Чувствительность	342	ж) Типичные рентгеновские толщинометры	322	в) Четкость	343	з) Флуоресцентные рентгеновские толщинометры	324	г) Конtrастная чувствительность	344	17-3. Радиоактивные толщинометры	325	д) Сравнение с радиографической чувствительностью	345	а) Стабильность спектрального источника	325	18-2. Характеристики флуоресцирующих экранов	346	б) Расположение источника и детектора	325	а) Конструкция экранов	346	в) Радиоактивные толщинометры, работающие по принципу пропускания излучения	325	б) Яркость экранов	346	г) Радиоактивные толщинометры, работающие по принципу обратного рассеяния (отраженного) излучения	326	в) Нерезкость экранов	347	18-3. Рентгеновские защитные окна	348	г) Оптимальный цвет свечения	348	а) Требования к окнам	348	18-4. Характеристики рентгеновских трубок	350	б) Характеристики окон	348	а) Флуороскопическое требование	350	18-5. Эксплуатационные характеристики	351	б) Выходная мощность	350	в) Размер фокусного пятна	351	г) Интервал напряжений	351	а) Разрешающая способность	351	б) Поглощение и рассеяние рентгеновских лучей	351				
а) Основы метода	342																																																														
е) Линеаризация	322	б) Чувствительность	342	ж) Типичные рентгеновские толщинометры	322	в) Четкость	343	з) Флуоресцентные рентгеновские толщинометры	324	г) Конtrастная чувствительность	344	17-3. Радиоактивные толщинометры	325	д) Сравнение с радиографической чувствительностью	345	а) Стабильность спектрального источника	325	18-2. Характеристики флуоресцирующих экранов	346	б) Расположение источника и детектора	325	а) Конструкция экранов	346	в) Радиоактивные толщинометры, работающие по принципу пропускания излучения	325	б) Яркость экранов	346	г) Радиоактивные толщинометры, работающие по принципу обратного рассеяния (отраженного) излучения	326	в) Нерезкость экранов	347	18-3. Рентгеновские защитные окна	348	г) Оптимальный цвет свечения	348	а) Требования к окнам	348	18-4. Характеристики рентгеновских трубок	350	б) Характеристики окон	348	а) Флуороскопическое требование	350	18-5. Эксплуатационные характеристики	351	б) Выходная мощность	350	в) Размер фокусного пятна	351	г) Интервал напряжений	351	а) Разрешающая способность	351	б) Поглощение и рассеяние рентгеновских лучей	351								
б) Чувствительность	342																																																														
ж) Типичные рентгеновские толщинометры	322	в) Четкость	343	з) Флуоресцентные рентгеновские толщинометры	324	г) Конtrастная чувствительность	344	17-3. Радиоактивные толщинометры	325	д) Сравнение с радиографической чувствительностью	345	а) Стабильность спектрального источника	325	18-2. Характеристики флуоресцирующих экранов	346	б) Расположение источника и детектора	325	а) Конструкция экранов	346	в) Радиоактивные толщинометры, работающие по принципу пропускания излучения	325	б) Яркость экранов	346	г) Радиоактивные толщинометры, работающие по принципу обратного рассеяния (отраженного) излучения	326	в) Нерезкость экранов	347	18-3. Рентгеновские защитные окна	348	г) Оптимальный цвет свечения	348	а) Требования к окнам	348	18-4. Характеристики рентгеновских трубок	350	б) Характеристики окон	348	а) Флуороскопическое требование	350	18-5. Эксплуатационные характеристики	351	б) Выходная мощность	350	в) Размер фокусного пятна	351	г) Интервал напряжений	351	а) Разрешающая способность	351	б) Поглощение и рассеяние рентгеновских лучей	351												
в) Четкость	343																																																														
з) Флуоресцентные рентгеновские толщинометры	324	г) Конtrастная чувствительность	344	17-3. Радиоактивные толщинометры	325	д) Сравнение с радиографической чувствительностью	345	а) Стабильность спектрального источника	325	18-2. Характеристики флуоресцирующих экранов	346	б) Расположение источника и детектора	325	а) Конструкция экранов	346	в) Радиоактивные толщинометры, работающие по принципу пропускания излучения	325	б) Яркость экранов	346	г) Радиоактивные толщинометры, работающие по принципу обратного рассеяния (отраженного) излучения	326	в) Нерезкость экранов	347	18-3. Рентгеновские защитные окна	348	г) Оптимальный цвет свечения	348	а) Требования к окнам	348	18-4. Характеристики рентгеновских трубок	350	б) Характеристики окон	348	а) Флуороскопическое требование	350	18-5. Эксплуатационные характеристики	351	б) Выходная мощность	350	в) Размер фокусного пятна	351	г) Интервал напряжений	351	а) Разрешающая способность	351	б) Поглощение и рассеяние рентгеновских лучей	351																
г) Конtrастная чувствительность	344																																																														
17-3. Радиоактивные толщинометры	325	д) Сравнение с радиографической чувствительностью	345	а) Стабильность спектрального источника	325	18-2. Характеристики флуоресцирующих экранов	346	б) Расположение источника и детектора	325	а) Конструкция экранов	346	в) Радиоактивные толщинометры, работающие по принципу пропускания излучения	325	б) Яркость экранов	346	г) Радиоактивные толщинометры, работающие по принципу обратного рассеяния (отраженного) излучения	326	в) Нерезкость экранов	347	18-3. Рентгеновские защитные окна	348	г) Оптимальный цвет свечения	348	а) Требования к окнам	348	18-4. Характеристики рентгеновских трубок	350	б) Характеристики окон	348	а) Флуороскопическое требование	350	18-5. Эксплуатационные характеристики	351	б) Выходная мощность	350	в) Размер фокусного пятна	351	г) Интервал напряжений	351	а) Разрешающая способность	351	б) Поглощение и рассеяние рентгеновских лучей	351																				
д) Сравнение с радиографической чувствительностью	345																																																														
а) Стабильность спектрального источника	325	18-2. Характеристики флуоресцирующих экранов	346	б) Расположение источника и детектора	325	а) Конструкция экранов	346	в) Радиоактивные толщинометры, работающие по принципу пропускания излучения	325	б) Яркость экранов	346	г) Радиоактивные толщинометры, работающие по принципу обратного рассеяния (отраженного) излучения	326	в) Нерезкость экранов	347	18-3. Рентгеновские защитные окна	348	г) Оптимальный цвет свечения	348	а) Требования к окнам	348	18-4. Характеристики рентгеновских трубок	350	б) Характеристики окон	348	а) Флуороскопическое требование	350	18-5. Эксплуатационные характеристики	351	б) Выходная мощность	350	в) Размер фокусного пятна	351	г) Интервал напряжений	351	а) Разрешающая способность	351	б) Поглощение и рассеяние рентгеновских лучей	351																								
18-2. Характеристики флуоресцирующих экранов	346																																																														
б) Расположение источника и детектора	325	а) Конструкция экранов	346	в) Радиоактивные толщинометры, работающие по принципу пропускания излучения	325	б) Яркость экранов	346	г) Радиоактивные толщинометры, работающие по принципу обратного рассеяния (отраженного) излучения	326	в) Нерезкость экранов	347	18-3. Рентгеновские защитные окна	348	г) Оптимальный цвет свечения	348	а) Требования к окнам	348	18-4. Характеристики рентгеновских трубок	350	б) Характеристики окон	348	а) Флуороскопическое требование	350	18-5. Эксплуатационные характеристики	351	б) Выходная мощность	350	в) Размер фокусного пятна	351	г) Интервал напряжений	351	а) Разрешающая способность	351	б) Поглощение и рассеяние рентгеновских лучей	351																												
а) Конструкция экранов	346																																																														
в) Радиоактивные толщинометры, работающие по принципу пропускания излучения	325	б) Яркость экранов	346	г) Радиоактивные толщинометры, работающие по принципу обратного рассеяния (отраженного) излучения	326	в) Нерезкость экранов	347	18-3. Рентгеновские защитные окна	348	г) Оптимальный цвет свечения	348	а) Требования к окнам	348	18-4. Характеристики рентгеновских трубок	350	б) Характеристики окон	348	а) Флуороскопическое требование	350	18-5. Эксплуатационные характеристики	351	б) Выходная мощность	350	в) Размер фокусного пятна	351	г) Интервал напряжений	351	а) Разрешающая способность	351	б) Поглощение и рассеяние рентгеновских лучей	351																																
б) Яркость экранов	346																																																														
г) Радиоактивные толщинометры, работающие по принципу обратного рассеяния (отраженного) излучения	326	в) Нерезкость экранов	347	18-3. Рентгеновские защитные окна	348	г) Оптимальный цвет свечения	348	а) Требования к окнам	348	18-4. Характеристики рентгеновских трубок	350	б) Характеристики окон	348	а) Флуороскопическое требование	350	18-5. Эксплуатационные характеристики	351	б) Выходная мощность	350	в) Размер фокусного пятна	351	г) Интервал напряжений	351	а) Разрешающая способность	351	б) Поглощение и рассеяние рентгеновских лучей	351																																				
в) Нерезкость экранов	347																																																														
18-3. Рентгеновские защитные окна	348	г) Оптимальный цвет свечения	348	а) Требования к окнам	348	18-4. Характеристики рентгеновских трубок	350	б) Характеристики окон	348	а) Флуороскопическое требование	350	18-5. Эксплуатационные характеристики	351	б) Выходная мощность	350	в) Размер фокусного пятна	351	г) Интервал напряжений	351	а) Разрешающая способность	351	б) Поглощение и рассеяние рентгеновских лучей	351																																								
г) Оптимальный цвет свечения	348																																																														
а) Требования к окнам	348	18-4. Характеристики рентгеновских трубок	350	б) Характеристики окон	348	а) Флуороскопическое требование	350	18-5. Эксплуатационные характеристики	351	б) Выходная мощность	350	в) Размер фокусного пятна	351	г) Интервал напряжений	351	а) Разрешающая способность	351	б) Поглощение и рассеяние рентгеновских лучей	351																																												
18-4. Характеристики рентгеновских трубок	350																																																														
б) Характеристики окон	348	а) Флуороскопическое требование	350	18-5. Эксплуатационные характеристики	351	б) Выходная мощность	350	в) Размер фокусного пятна	351	г) Интервал напряжений	351	а) Разрешающая способность	351	б) Поглощение и рассеяние рентгеновских лучей	351																																																
а) Флуороскопическое требование	350																																																														
18-5. Эксплуатационные характеристики	351	б) Выходная мощность	350	в) Размер фокусного пятна	351	г) Интервал напряжений	351	а) Разрешающая способность	351	б) Поглощение и рассеяние рентгеновских лучей	351																																																				
б) Выходная мощность	350																																																														
в) Размер фокусного пятна	351	г) Интервал напряжений	351	а) Разрешающая способность	351	б) Поглощение и рассеяние рентгеновских лучей	351																																																								
г) Интервал напряжений	351																																																														
а) Разрешающая способность	351	б) Поглощение и рассеяние рентгеновских лучей	351																																																												
б) Поглощение и рассеяние рентгеновских лучей	351																																																														

в) Пропускание и яркость	352	з) Закон квадратов расстояний	377
г) Наблюдение при постоянной яркости	353	и) Вычисление экспозиции	377
д) Оценка чувствительности	353	к) Закон взаимозависимости	378
18-6. Затруднения при расшифровке изображений	354	л) Поглощение излучения образцом	379
а) Физиологические соображения .	354	м) Факторы экспозиции	380
б) Яркость	354	н) Рентгенографическая контрастность	381
в) Скорость передвижения объекта и частота	355	19-2. Рассеянное излучение	382
г) Движение	355	а) Природа рассеянного излучения	382
д) Острота зрения	355	б) Методы уменьшения рассеяния	383
е) Флуктуации	355	в) Экраны из свинцовой фольги	383
ж) Восприятие нерезких контуров	356	г) Защита от обратного рассеяния	384
з) Вспомогательная оптическая система	356	д) Маски и диафрагмы	384
18-7. Минимальная величина выявляемого дефекта	357	е) Фильтрация	385
а) Недостатки флуороскопии	357	ж) Пятнистость, вызванная дифракцией рентгеновских лучей	385
б) Теория флуктуаций	357	з) Рассеяние в высоковольтной радиографии	386
в) Теория нерезкости экрана	357	19-3. Рентгенографические экраны	386
г) Постоянная чувствительность	359	а) Назначение экранов	386
18-8. Техника работы	360	б) Свинцовые экраны	387
а) Геометрические соотношения	360	в) Флуоресцирующие экраны	388
б) Особенности рассматривания изображения	361	19-4. Рентгеновские пленки	389
в) Способы перемещения изделий	361	а) Пленочные эмульсии	389
18-9. Расшифровка	362	б) Факторы, учитываемые при радиографировании	389
а) Выявление дефектов	362	в) Классификация пленок для промышленной радиографии	390
б) Оценка качества	362	г) Фотографическая плотность изображения	390
в) Квалификация оператора	362	д) Характеристическая кривая	391
г) Статистический контроль	363	е) Рентгенографическая чувствительность	392
18-10. Электронная флуороскопия	363	ж) Пенетрометры	393
а) Увеличение яркости изображения	363	з) Обращение с пленками	395
б) Трубки усилителя яркости	363	и) Защита пленок при хранении	395
в) Использование телевизионных установок	364	19-5. Специальные методы в радиографии	397
18-11. Системы флуороскопов	365	а) Микрорентгенография	397
а) Непосредственное наблюдение	365	б) Фоторентгенография	399
б) Основные флуороскопические системы	365	в) Высокоскоростная радиография	399
в) Использование фото- и кинокамер	367	г) Глубина залегания дефектов	399
г) Использование телевизионных камер	367	Литература	401
д) Использование передающих трубок	367		
18-12. Применение в промышленности	368		
а) Требования к рентгеновскому контролю	368	Раздел 20	
б) Оценка качества по пенетрационной чувствительности	368	Обработка рентгеновской пленки	
в) Области применения	369		
Литература	370	20-1. Обработка пленок	402
		а) Операции при обработке пленок	402
		б) Проявление пленок	404
		в) Остановка проявления	406
		г) Фиксирование	406
		д) Промывка	407
		е) Сушка	407
		ж) Специальные методы обработки	407
		20-2. Оборудование для обработки пленок	409
		а) Комната для обработки пленок	409
		б) Освещение	410
		20-3. Просмотр радиограмм	411
		а) Требования к осветителю (негатоскопу)	411

Раздел 19**Пленочная радиография**

19-1. Техника экспонирования	371
а) Основы метода	371
б) Факторы, влияющие на плотность изображения	372
в) Количество излучения	372
г) Геометрические законы	374
д) Рентгенографические тени	374
е) Геометрическая нерезкость	375
ж) Геометрическое увеличение	376

б) Освещение фона	411	23-2. Расшифровка рентгеновских снимков	435
20-4. Дефекты радиограмм, причины их появления и способы устранения	412	а) Газовые раковины	435
а) Обычные дефекты	412	б) Газовая пористость	437
б) Вуаль	412	в) Усадочная пористость	438
в) Разные дефекты	413	г) Усадочные раковины	438
Литература	414	д) Смешанные дефекты	439
Раздел 21 Ксерорадиография		е) Трещины	440
21-1. Основы метода	414	ж) Паяные сотовые конструкции	441
а) Полупроводники, чувствительные к рентгеновским лучам	414	з) Электронные лампы	442
б) Электрические характеристики	415	и) Нагревательная установка	442
21-2. Аппаратура и техника работы	416	23-3. Расшифровка флуороскопических изображений	442
а) Основные операции процесса	416	а) Сравнение с рентгенографией	442
б) Ксерорадиографические пластины	416	б) Контроль товаров широкого потребления	443
в) Ощущение ксерорадиографических пластин	418	в) Области промышленного применения	443
г) Техника просвечивания в ксерорадиографии	419	г) Преимущества и недостатки метода флуороскопии	443
д) Проявление ксерорадиографического изображения	421	д) Характеристики флуороскопического изображения	443
е) Перенос и закрепление изображения	422	е) Контроль изображения	444
ж) Чистка пластины	423	ж) Факторы, влияющие на расшифровку изображений	445
з) Расшифровка ксерорадиограмм	423	з) Требования, предъявляемые к контролеру	445
Литература	423	и) Определение размера дефекта	446
Раздел 22 Высоковольтная рентгенография		к) Контрольный пенетрометр	447
22-1. Характеристики излучения	424	л) Образцы с известными дефектами	448
а) Принцип испытания	424	23-4. Флуороскопические изображения	448
б) Рентгеновские лучи высокого напряжения	424	а) Газовые раковины	448
в) Рентгенографические характеристики	425	б) Усадочные раковины	448
22-2. Техника экспонирования	427	в) Включения	448
а) Подготовка к экспозиции	427	г) Авиационные панели сотовой конструкции	448
б) Выбор рентгеновской пленки	428	д) Печатные схемы	449
в) Свинцовые экраны и фильтры	428	23-5. Контрольные карты	450
г) Флуоресцирующие экраны	428	а) Потребность в контрольных картах	450
д) Кассеты	428	б) Формы карт	450
е) Свинцовая подкладка	428	в) Упрощенные формы карт	450
ж) Регулирование рассеянного излучения	429	г) Численная оценка качества изделий	450
з) Определение времени экспозиции	429	д) Графа для потребителя	452
и) Обработка пленки	431	23-6. Необычные случаи применения проникающего излучения	453
22-3. Использование в промышленности	431	а) Измерение размеров с помощью проникающего излучения	453
а) Применения высоковольтной рентгенографии	431	б) Измерение плотности покречения пленки	453
б) Помещения для рентгеновских установок	432	в) Измерение толщины стенок влажных керамических труб, полученных путем выдавливания	453
Литература	433	г) Измерение толщины металлического покрытия	454
Раздел 23 Расшифровка рентгеновских изображений		д) Измерение толщины покрытий с использованием вторичного излучения	454
23-1. Основные факторы, влияющие на расшифровку	433	е) Качественный контроль пористых пластиков	455
а) Трудности расшифровки	433	ж) Увеличение рентгеновских снимков небольших предметов	455
б) Основные аспекты расшифровки	433	з) Рентгенографическое исследование цилиндров	455
в) Оценка качества	434		

и) Методика применения низковольтной рентгенографии	456	л) Преимущества рентгеновской установки, расположенной внутри трубы	470
Литература	456	м) Требования к передвижной фотолаборатории	470
Раздел 24		н) Проверка химических растворов	471
Рентгеновский контроль сварных узлов		24-1. Расшифровка рентгеновских снимков	457
		а) Требования к расшифровке снимков	457
		б) Необходимые сведения	458
		в) Условия для просмотра рентгеновских снимков	458
		24-2. Внутренние дефекты в стыковых швах	458
		а) Чтение рентгеновских снимков стыковых швов	458
		б) Газовые включения	459
		в) Шлаковые включения	459
		г) Непровар	460
		д) Трешины	461
		е) Непровар по скосам кромок	462
		ж) Вольфрамовые включения	462
		24-3. Наружные дефекты в стыковых швах	462
		а) Дефекты наружной поверхности	462
		б) Неполностью заполненные канавки шва	463
		в) Вогнутость в вершине шва	463
		г) Избыточное усиление	463
		д) Нахлест	463
		е) Проплав	464
		ж) Продольные канавки	464
		з) Подрезы	464
		и) Смещение кромок шва	465
		к) Смена электродов	465
		л) Следы от шлифовки	465
		м) Брызги от электрода	465
		н) Капли металла или следы от вольтовой дуги	465
		о) Швы, выполненные с опорными кольцами	465
24-4. Проверка швов трубопроводов		a) Механические испытания	466
		б) Введение радиографии	466
		в) Радиография трубопроводов	466
		г) Стандарты API	467
		д) Выбор источника облучения	467
24-5. Радиографирование трубопроводов		a) Радиография с помощью кобальта-60	467
		б) Радиография с помощью иридия-192	467
		в) Безопасность при облучении	468
		г) Размеры источника	468
		д) Размещение источника	468
		е) Процесс тройной экспозиции	468
		ж) Метод эллиптической проекции	469
		з) Рентгеновская установка для контроля трубопроводов	469
		и) Экспозиция при источнике облучения, расположенному снаружи трубы	469
		к) Радиографическая чувствительность	470
		л) Преимущества рентгеновской установки, расположенной внутри трубы	470
		м) Требования к передвижной фотолаборатории	470
		н) Проверка химических растворов	471
24-6. Контроль качества швов трубопровода		а) Общие дефекты	471
		б) Расшифровка	471
		в) Необходимость проверки	471
		г) Причины дефектов шва	471
		д) Тенденции при исправлении ошибок	471
		е) Процент контроля	472
		ж) Результаты радиографического контроля	472
		з) Стоимость радиографического контроля	473
		и) Квалификация рентгенологов для контроля трубопроводов	473
Литература			473
Раздел 25			
Защита от излучений			
25-1. Обслуживающий персонал			474
а) Источники проникающего излучения			474
б) Возможные пути облучения персонала			475
в) Обследование и дозиметрия			476
г) Медицинский осмотр			476
д) Индивидуальный дозиметрический контроль			476
е) Контрольные приборы			477
ж) Испытание герметизированных источников на утечку			477
25-2. Контроль облучения			478
а) Мощность источников облучения			478
б) Рабочее время			478
в) Рабочее расстояние			478
г) Защита (экранирование)			479
д) Радиоактивные изотопы			480
е) Рассеяние излучения			481
ж) Камеры для защиты от облучения			481
з) Контроль утечки излучения			481
и) Экранирующие материалы			482
к) Защитная блокировка			482
л) Рассеяние вверх			482
м) Толщина экранирующих стекол			482
н) Контроль излучения в заводских и полевых условиях			482
о) Знаки, предупреждающие о радиационной опасности			483
25-3. Обязанности администрации			483
а) Пользование аппаратурой и выдача разрешений			483
б) Организация труда			483
Литература			484
Раздел 26			
Таблицы коэффициентов ослабления			
Таблицы вычисленных коэффициентов ослабления рентгеновских и гамма-лучей для различных элементов			485